

Nr pozycji	Zespół nr: E-0036	Szt.	Parametry
	Nazwa zespołu: DOKUMENTACJA ELEKTRYCZNA		
1	2	3	4
1	Szafa sterownicza 1000x2000x500 (szerokość x wysokość x głębokość); bez płyty montażowej	2 szt.	1000x2000x500 (szerokość x wysokość x głębokość)
2	Cokół do szafy sterowniczej; wymiary cokołu dopasowane do szafy sterowniczej	2 szt.	1000x100x500 (szerokość x wysokość x głębokość)
3	Ściany boczne do szaf sterowniczych; wymiary dopasowane do szaf	2 kpl.	500x1000 (szerokość x wysokość)
4	Profil montażowy uniwersalny; wymiary dopasowane do szaf	4 szt.	496x49 (długość x szerokość)
5	Płyta montażowa częściowa	4 szt.	936x400 (szerokość x wysokość)
6	Zestaw płyty montażowej pełnej	1 szt.	898x1989 (szerokość x wysokość)
7	Wentylator, 230VAC, 550m <sup>3</sup> /h (wraz z kratką); do przewietrzania szafy sterowniczej	2 szt.	Wymiary czoła 323 x 323mm
8	Kratka wentylacyjna do przewietrzania szafy sterowniczej	2 szt.	Wymiary czoła 323 x 323mm
9	Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 60(szer)x80(wys), l=2m; do prowadzenia przewodów wewnątrz szafy	20 szt.	
10	Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 40(szer)x80(wys), l=2m; do prowadzenia przewodów wewnątrz szafy	20 szt.	
11	Koryto kablowe, grzebieniowe z pokrywami 100(szer)x80(wys), l=2m; do prowadzenia przewodów wewnątrz szafy	20 szt.	
12	Listwa DIN typ: TS35-P, l=1,0m; do zamontowania aparatów wewnątrz szafy	40 szt.	
13	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZG-G35/TS35; żółta; do przewodów o przekroju 35mm <sup>2</sup>	4 opak. (40szt.)	
14	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZG-G35/TS35; niebieska; do przewodów o przekroju 35mm <sup>2</sup>	1 opak. (10szt.)	
15	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G16; żółta; do przewodów o przekroju 16mm <sup>2</sup>	4 opak. (120szt.)	
16	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G16; niebieska; do przewodów o przekroju 16mm <sup>2</sup>	1 opak. (30szt.)	
17	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4; żółta; do przewodów o przekroju 4mm <sup>2</sup>	6 opak. (300szt.)	
18	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4; niebieska; do przewodów o przekroju 4mm <sup>2</sup>	1 opak. (50szt.)	
19	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G/21; żółta; dwupiętrowa; do przewodów o przekroju 21mm <sup>2</sup>	8 opak. (200szt.)	
20	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G/31; żółta; trzypiętrowa; do przewodów o przekroju 31mm <sup>2</sup>	8 opak. (200szt.)	
21	Złączka gwintowa do przewodów typ: ZUG-G4 PE/L/N; żółta; do przyłączenia fazy, PE i N	2 opak. (50szt.)	

22	Trzymacz KU-2/35, żółty; do trzymania zespołów listew na zakończeniach	5 opak. (150szt.)	
23	Płyta skrajna PSU-4; żółta; do zabezpieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych	5 opak. (125szt.)	
24	Płyta skrajna PSU-16; żółta; do zabezpieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych	1 opak. (25szt.)	
25	Płyta skrajna PSU-4/2z; żółta; do zabezpieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych; do przewodów o przekroju 4mm <sup>2</sup>	2 opak. (50szt.)	
26	Płyta skrajna PSP-4/3; żółta; do zabezpieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych	2 opak. (50szt.)	
27	Płyta skrajna PSP-4/PE; żółta; do zabezpieczenia odkrytych łączy w listwach zaciskowych	2 opak. (50szt.)	
28	Złączka ochronna ZUO-10/35; żółto-zielona; do przewodów PE o przekroju 10mm <sup>2</sup>	2 opak. (60szt.)	
29	Złączka ochronna ZUO-35/35; żółto-zielona; do przewodów PE o przekroju 35mm <sup>2</sup>	1 opak. (25szt.)	